## Акт осмотра технического состояния оборудования вентиляции

Комиссия в составе:	
председателя комиссии:	<u>заведующего МАДОУ№16 Караджели Ирины Александровны</u> (Ф.И.О., должность)
членов комиссии:	<u>Гл.инженер ООО «АМС ЭНЕРГО» Смирнова Алексея Михайловича</u> (Ф.И.О., должность)
	(Ф.И.О., должность)
в период с <u>10.00</u> часов " <u>22" сентября 2020</u> г. по <u>17.00</u> часов " <u>22" сентября 2020</u> г. провела проверку технического состояния вентиляции на объекте: <i>Муниципальное</i>	
автономное дошко.	льное образовательное учреждение детский сад №16 (название, функциональное назначение)
по адресу: <u>Свердловская обл, Екатеринбург г, Рощинская ул, дом № 25</u>	
При этом установлено:	
1. Техническая документац	ция вентиляционной системы в составе проекта на вентиляцию,
паспорта системы вентиляции соответсвует установленому оборудованию.	
2. Приточная вентиляционная установка П1.	
Статус работы оборудования: <u>включено (работает в штатном режиме).</u>	
Узлы оборудования: <u>жалюзи, циркуляционный насос, вентилятор, регулирующий клапан,</u>	
дифференциальный манометр, датчики температуры, водяной калорифер, блок	
	ится в исправном состоянии. Фильтры установки находятся в чистом
2 Вытажны по романиятельна	D1 D2 D4
3. Вытяжные вентиляторы B1,B2,B3,B4. Статус работы оборудования: включено (работает в штатном режиме).	
Узлы оборудования: <i>шкаф управления, коммутационная и защитная аппаратура</i>	
исправны.	
4. Вентиляторы исправны (посторонних шумов не наблюдается)	
5. Отклонения по расходу воздуха, проходящего через отдельные воздуховыпускные и	
воздухоприемные отверстия не выходят за допустимые пределы. Вентсистемы П1,В1,В2,В3,В4, ВЕЗ-ВЕ8 обеспечивают нормативный воздухообмен в помещениях МАДОУ №16, согласно требованиям СанПин 2.4.1.2660-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству	
-	аботы в дошкольных организациях», а также «СНиП 41-01-2003.
1 1	икондиционирование» (приняты и введены в действие
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Российской Федерации от 26.06.2003 N 115).
Выводы и предложения ко	миссии: Вентсистемы П1,В1,В2,В3,В4 соответсвуют
<u>действующим</u> на территории $P\Phi$ Санитарным нормам и правилам и пригодны $\kappa$ дальнейшей	
эксплуатации на объекте	
" <u>22</u> " <u>сентября 2021</u> г.	
Председатель комиссий тью Караджели Ирина Александровна (Ф.И.О., подпись)	
члены комиссий АМС	* Смирнов Алексей Михайлович  (Ф.И.О., подпись)
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AHE SEESTHEET THE SEESTHEET SEESTHEE